



## DEKLARACIJA

Proizvođač:	<b>"MATIS" doo; Senjak bb; 32250 Ivanjica; SRBIJA</b>		
Naziv proizvoda:	<b>Toaletno ogledalo MONIKA</b>		
Dimenzije:	<b>65x70 cm</b>		
Tip proizvoda:	<b>Toaletno ogledalo</b>		
Materijal:	<b>MDF ram; ogledalo</b>		
Ispitano na Univerzitetu u Beogradu, Šumarski fakultet, Institut za preradu drveta, Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja, ul. Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd			
Standard:	<b>SCS D.E2. 104 i 104/1</b>	Izveštaj o kontrolisanju br.:	<b>1245.04.07</b>
Izvod iz rezultata kontrolisanja:		IZDRŽLJIVOST	<input type="checkbox"/> Q-III <input checked="" type="checkbox"/> Q-II <input type="checkbox"/> Q-I
		OTPORNOST POVRŠINE	<input type="checkbox"/> Q-III <input checked="" type="checkbox"/> Q-II <input type="checkbox"/> Q-I
		KVALITET MATERIJALA I IZRADE	<input checked="" type="checkbox"/> Q-III <input type="checkbox"/> Q-II <input type="checkbox"/> Q-I



## DEKLARACIJA

Proizvođač:	<b>"MATIS" doo; Senjak bb; 32250 Ivanjica; SRBIJA</b>		
Naziv proizvoda:	<b>Toaletno ogledalo MONIKA</b>		
Dimenzije:	<b>65x70 cm</b>		
Tip proizvoda:	<b>Toaletno ogledalo</b>		
Materijal:	<b>MDF ram; ogledalo</b>		
Ispitano na Univerzitetu u Beogradu, Šumarski fakultet, Institut za preradu drveta, Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja, ul. Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd			
Standard:	<b>SCS D.E2. 104 i 104/1</b>	Izveštaj o kontrolisanju br.:	<b>1245.04.07</b>
Izvod iz rezultata kontrolisanja:		IZDRŽLJIVOST	<input type="checkbox"/> Q-III <input checked="" type="checkbox"/> Q-II <input type="checkbox"/> Q-I
		OTPORNOST POVRŠINE	<input type="checkbox"/> Q-III <input checked="" type="checkbox"/> Q-II <input type="checkbox"/> Q-I
		KVALITET MATERIJALA I IZRADE	<input checked="" type="checkbox"/> Q-III <input type="checkbox"/> Q-II <input type="checkbox"/> Q-I



## DEKLARACIJA

Proizvođač:	<b>"MATIS" doo; Senjak bb; 32250 Ivanjica; SRBIJA</b>		
Naziv proizvoda:	<b>Toaletno ogledalo MONIKA</b>		
Dimenzije:	<b>65x70 cm</b>		
Tip proizvoda:	<b>Toaletno ogledalo</b>		
Materijal:	<b>MDF ram; ogledalo</b>		
Ispitano na Univerzitetu u Beogradu, Šumarski fakultet, Institut za preradu drveta, Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja, ul. Kneza Višeslava br. 1, 11030 Beograd			
Standard:	<b>SCS D.E2. 104 i 104/1</b>	Izveštaj o kontrolisanju br.:	<b>1245.04.07</b>
Izvod iz rezultata kontrolisanja:		IZDRŽLJIVOST	<input type="checkbox"/> Q-III <input checked="" type="checkbox"/> Q-II <input type="checkbox"/> Q-I
		OTPORNOST POVRŠINE	<input type="checkbox"/> Q-III <input checked="" type="checkbox"/> Q-II <input type="checkbox"/> Q-I
		KVALITET MATERIJALA I IZRADE	<input checked="" type="checkbox"/> Q-III <input type="checkbox"/> Q-II <input type="checkbox"/> Q-I